

## Aperçu

Dessination

Page

### A

Alésoirs machine coupe à droite 103  
Anneau de levage  
Arbres de précision

4.1023  
3.0751  
2.0307

### B

Bagues de guidage avec collerette  
Bagues de guidage avec flasque  
Bagues de guidage à billes avec collerette

2.0329  
2.0328  
2.0326 -  
2.0327

Bande de feuille mince  
Billes

4.1006  
4.1005

Blocs à colonnes en fonte FG 20  
Blocs à colonnes en fonte FG 30  
Blocs à colonnes en fonte FG 40  
Blocs à colonnes en fonte FG 60  
Blocs à colonnes en fonte FG 70  
Bouchon de déviation  
Bouchons d'accouplement  
Bouchons étanches  
Bouchons 228  
Boules 177

2.0201  
2.0202  
2.0203  
2.0204  
2.0205  
1.0168  
2.0242.01  
1.0166  
1.0167  
3.0830.02  
3.0831

Boulon de transport  
Boulons de guidage à billes N 145  
Boulons de guidage à billes N 14  
Boulons de guidage à billes N 15  
Boulons de transport  
Boulons d'éjection N 10  
Boutons croisillons  
Boutons étoile  
Broches noyaux

2.0243  
1.0113.02  
1.0112  
1.0113  
2.0243  
1.0111  
3.0839  
3.0840  
1.0141.02

### C

Cages à billes en laiton

2.0336 -

Cages à billes N 131  
Cages à billes N 1315  
Cages à billes avec anti - chute  
Cages à rouleaux avec anti - chute  
Cages à rouleaux  
Calcule de BR  
Canon de perçage amovibles  
Canon de perçage hexagonaux  
Canons de guidage Forme C  
Canons de perçage à collerette VSM 125  
Canons de perçage à collerette 125  
Canons de perçage cylindriques VSM 124  
Canons de perçage moletés  
Canons de perçage cylindriques 124  
Caractéristique techniques du Courbhane  
Circlips pour alésages  
Clefs de montage  
Clés mâles six - Pans 222  
Colliers de serrage  
Colonnes de guidage à billes  
Colonnes de guidage à chassé 123  
Colonnes de guidage avec plot de centrage N 02  
  
Colonnes de guidage avec 2 diamètres d'ajustage N 08  
Colonnes de guidage N 07

2.0336.01  
1.0113  
1.0113.01  
2.0334  
2.0335  
2.0337  
2.0449  
3.0765  
3.0766  
2.0425  
3.0764.01  
3.0764  
3.0764.01  
3.0766  
3.0763  
2.0570  
4.1012  
1.0168  
4.1014  
1.0166  
1.0113.05  
2.0302  
1.0106 -  
1.0106.02  
1.0109  
1.0110

Dessination

Page

Colonnes de guidage de précision  
Colonnes de guidage démontable  
Colonnes de guidage sans plot de centrage N 01

1.0110.01  
2.0331  
2.0330  
1.0104 -  
1.0104.02  
1.0107  
3.0853

Colonnes de guidage 152  
Contre - écrous moletés

### D

Décolleurs  
Doigts de démoulage à tête conique N 072  
Doigts de démoulage sans tête  
Douilles à billes fermées  
Douilles à billes

2.0582  
1.0110.02  
1.0110.03  
2.0338  
1.0113.05  
1.0113.06

Douilles de guidage N 03

1.0114 -  
1.0114.01  
1.0114.02

Douilles de guidage N 035  
Douilles de guidage N 046  
Douilles de guidage N 130  
Douilles de guidage FB140  
Douilles de guidage N 04  
Douilles de guidage FB120  
Douilles de guidage N 045  
Douilles de guidage N 1305  
Douilles de tuyau  
Douilles d'éjection N 11  
Douilles en acier pour guidage à billes  
Douilles en acier pour guidage à billes et à rouleaux

1.0113.03  
1.0113.06  
1.0114 -  
1.0114.01  
1.0114.02  
1.0113.03  
1.0113  
1.0116  
1.0115  
1.0116  
1.0114.03  
1.0113.01  
1.0164  
1.0110.04  
2.0325  
2.0332 -

Douilles d'extracteurs 166

2.0332.01  
1.0144 -  
1.0145.01

### E

Écrous à anneau  
Écrous à encoches  
Écrous moletés en acier  
Écrous six pans 0,8d 240  
Écrous striés  
Effet de l'exposition à une température élevée sur les propriétés du Courbhane  
Ejecteurs à l'azote  
Ejecteurs  
Éléments de déviation droits  
Éléments de déviation

3.0750  
3.0749.01  
3.0851  
3.0749  
3.0853

Éléments de refroidissement  
Ensembles précontraints  
Extracteurs 151  
Extracteurs 161  
Extracteurs 153/0, 154, 163, 164

2.0571  
3.0702.05  
3.0703  
1.0168.01  
1.0168 -  
1.0168.02  
1.0168.03  
2.0521  
1.0136  
1.0137  
1.0132 -  
1.0141.01

### F

Fraises a Pivot 143  
Fraises a Pivot 243  
Fraises coniques pour poinçons à tête trombone  
Fraises coniques pour poinçons Forme D

4.1020  
4.1021  
2.0419  
2.0409

## Aperçu

Dessination	Page	Dessination	Page
<b>G</b>		Pigeonneaux	2.0242
Goupilles coniques	4.1009	Plaques en acier rectifiées	2.0216
	4.1010	Poignée tournante 182	3.0828
Goupilles	3.0718	Poignées coniques fixes	3.0829
Goupilles 102	3.0719	Poignées de jauges	4.1003
Goupilles	3.0719P	Poignées fixes	3.0828
	4.1008	Poignées indexables basses	3.0811
		Poignées indexables	3.0807
		Poinçons à ajustement serré	2.0442
		Poinçons à serrage Rapide Ball - Lok	2.0444 - 2.0445
			2.0410
<b>H</b>		Poinçons à tête conique épaulé C	2.0415
		Poinçons à tête cylindrique, épaulé	2.0408
		Poinçons à tête conique D 104	2.0414
		Poinçons à tête cylindrique	2.0422
			2.0418
<b>I</b>		Poinçons à tête trombone	2.0443
Inserts de dégazage SV	1.0194	Poinçons avec éjecteur à ressort	2.0420
Inserts pour dateurs	1.0192	Poinçons carrés D	2.0412
Inserts symbole de recyclage	1.0191	Poinçons d'emboutissage	2.0420
Inserts turbospirales RT	1.0168.04	Poinçons rectangulaires B + D	2.0413
		Poinçons sans tête 141, 144	2.0410
		Poinçons selon dessin	2.0411
		Poinçons spéciaux similaire	2.0421
		DIN 9861 C 114, 115, 145, 146	2.0423
		Poinçons à découpage fin	3.0701 - 3.0703.02
		Poinçons à tête 30° Type D	1.0110.04
		Poussoirs à ressort 229	1.0165.03
			2.0571
		Poussoirs N 101	
		Presse & douille de compression	
		Propriétés électriques du Courbhane	
<b>J</b>		<b>Q</b>	
<b>K</b>			
<b>L</b>		<b>R</b>	
La fixation avec LOCTITE	4.1055	Raccords de déviation	1.0161.02
Le freinage des filletages avec LOCTITE	4.1054	Raccords de réduction	1.0163
L'étanchéité avec LOCTITE	4.1056	Raccords multiples W	1.0165.03
Leviers	2.0228	Raccords rallonge avec filetage	1.0162
		Raccords rallonge	1.0163
			1.0164
		Raccords rapides 45°	1.0160
		Raccords rapides 45° / 90°	1.0161
		Raccords rapides	1.0160 - 1.0161.02
			1.0162
<b>M</b>		Raccords	2.0571
Mandrins d'accouplement	2.0242.01	Résistance chimique de Courbhane 117, 147	2.0531
Manettes 20°	3.0816	Ressorts 500 mm	2.0559 - 2.0560.03
Manettes Kipp Synthétique	3.0804	Ressorts belleville 116	2.0520.10
Manettes Kipp	3.0803		2.0520.08
Matrices à changement rapide	2.0449	Ressorts ISO pour charges extra fortes (jaune)	2.0520.04
Matrices avec collerette Forme B	2.0424	Ressorts ISO pour charges légères (vert)	2.0520.06
Matrices avec collerette	2.0448	Ressorts ISO pour charges moyennes (bleu)	2.0520.12
Matrices avec perçage de départ sans collerette	2.0447	Ressorts pour charges super fortes (bronze)	2.0520.02
Matrices sans collerette Forme A 137	2.0424	Ressorts pour charges extra légères	2.0520.14
Matrices sans collerette	2.0448	Ressorts pour charges extrêmes	2.0520
Matrices sans collerette Forme A métal dur	2.0425	Ressorts pour matrices	2.0531
Matrices, avec perçage de départ avec col erette	2.0447	Ressorts pour éjecteurs 250 mm	2.0530
Mèches hélicoïdales cylindrique	4.1019	Ressorts de compression à fil carré	2.0529
		Ressorts de compression à fil rond	
<b>N</b>			
<b>O</b>			
<b>P</b>			
Pièces de base TT1 / TT2	1.0168.04		

## Aperçu

Dessination	Page	Dessination	Page
Ressorts de compression 105, 107	2.0532	<b>Y</b>	
Ressorts de compression 106	2.0533		
Ressorts de système	2.0520.15		
Rodoirs cylindriques 202	4.1022	<b>Z</b>	
Rondelle	2.0522		
Rondelles pour ressorts	2.0567		
Rondelles 250, 251	3.0749		
	3.0749.01		
<b>S</b>			
Semi - jauges	4.1003		
Sommaire DIN goupilles	3.0718		
<b>T</b>			
Tampon dateur	1.0189		
Tampons dateurs	1.0188		
	1.0192		
Tampons ressorts 80 Shore, bleu	2.0572		
Tampons ressorts 90 Shore, jaune	2.0573		
Tampons ressorts 95 Shore, rouge	2.0574		
Tiges cylindriques	4.1005		
Tiges de centrage	2.0446		
Tubes de laiton	1.0165		
Tubes	2.0522		
<b>U</b>			
Unités de distance pour ressorts	2.0522		
Unités de guidage N 13	1.0112		
Unités de guidage N 135	1.0113.01		
<b>V</b>			
Vis à anneau 209	3.0750		
Vis à tête conique 119, 219	3.0749		
Vis ajustables à épaulement ASG	2.0564		
Vis CHC rectifiées Forme A	2.0564.01		
Vis d'arrêt	3.0765		
Vis de transport	2.0243		
Vis de distance KRT	2.0566		
Vis hexagonales rectifiées à épaulement	2.0564.02		
Vis moletées en Bakélite	3.0852		
Vis sans tête 220	4.1013		
Vis striées	3.0852		
Vis à épaulement AS 108	2.0565		
Vis	3.0748		
Volants avec poignée tournante	3.0820		
Volants avec poignée tournante	3.0822 -		
	3.0823		
<b>W</b>			
<b>X</b>			



## Aperçu

Dessination

Page

Dessination

Page